

PLAN REMONTÓW NA ROK 2024

L.p	Osiedle	Adres	Zakres robót	Obmiar	Wartość wg. planu W	Wartość wg. planu N
Roboty malarskie - symbol 801						
1	AON	Górska 61	Malowanie klatki schodowej - 1998	1 kl / 10		
2	AOWD	Biała 6	Malowanie klatki schodowej - 2004	3 kl / 4		
3	AOWG	R.Ostrowskiej 2	Malowanie parteru - 2014			
4	AOWG	R.Ostrowskiej 4	Malowanie parteru- 2015			
5	AOWG	Leśny Stok 4	Malowanie parteru - 2012			
6	AOWG	Reymonta 34	Malowanie parteru - 2013			
7	AOWG	Grünwaldzka 92/98	Malowanie parteru- 1999			
	X		Razem		180 000,00	150 000,00
	X		Razem AON+AOW			330 000,00
Roboty dekarские - symbol 802						
1	AON	Mazowiecka 5	Pokrycie dachu papą termo .			
2	AOWG	Leśny Stok 4	Pokrycie dachu papą termo.			
3	AOWG	R.Ostrowskiej 2	Pokrycie dachu papą termo.			
4	AOWG	Partyzantów 99	Docieplenie stropodachu + kominy	400 m2		
	X		Razem		450 000,00	90 000,00
	X		Razem AON+AOW			540 000,00
Roboty gazowe - symbol 803						
1	AOW		Awaryjne roboty gazowe - rezerwa			
2	AOW	Batorego 39	Wymiana instalacji gazowej			
	X		Razem		85 000,00	0,00
	X		Razem AON+AOW			85 000,00
Roboty remontowe inst. i sieci wod. - kan.- symbol 804						
1	AOWD	Oś. L.Wenedy	remont instalacji burzowej			
2	AOWD	Oś. Chrobrego	remont instalacji burzowej			
3	AOWG	Batorego 35 B	wymiana pionu kanalizacyjnego			
	X		Razem		295 000,00	0,00
	X		Razem AON+AOW			295 000,00
Roboty murarsko tynkarskie - symbol 807						
1	AON		remont pojedynczych balkonów			
2	AOWG	Partyzantów 109	remont balkonów - ekrany			
3	AOWG	Słowackiego 47-49	remont balkonów - ekrany			
	X		Razem		180 000,00	20 000,00
	X		Razem AON+AOW			200 000,00
Roboty drogowe -symbol 808						
1	AOWG	Słowackiego 47-51 z 2023	remont chodnika i nawierzchni	276 m2		
2	AON	Leśna Góra 27	remont chodnika			
	X		Razem		140 000,00	50 000,00
	X		Razem AON+AOW			190 000,00
Roboty elektryczne- symbol 809						
1	AOWD	Biała 3	Wymiana rozdzielnic i WLZ			
2	AOWD	Biała 6	Wymiana rozdzielnic i WLZ			
3	AOWD	Danusi 4 A	Przeglądy i pomiary elektryczne	13		
4	AOWD	Mickiewicza 18	Przeglądy i pomiary elektryczne	53		
5	AOWG	Partyzantów 91/93	Przeglądy i pomiary elektryczne	30		
6	AOWG	Partyzantów 95/97	Przeglądy i pomiary elektryczne	30		
7	AOWG	Partyzantów 99	Przeglądy i pomiary elektryczne	30		
8	AOWG	Partyzantów 107	Przeglądy i pomiary elektryczne	15		
9	AOWG	Zamenhoffa 18	Przeglądy i pomiary elektryczne	16		
10	AON	Górska 7	Przeglądy i pomiary elektryczne	16		
11	AON	Górska 11	Przeglądy i pomiary elektryczne	28		
12	AON	Górska 37	Przeglądy i pomiary elektryczne	78		
13	AON	Górska 39	Przeglądy i pomiary elektryczne	30		
14	AON	Górska 51	Przeglądy i pomiary elektryczne	68		
15	AON	Górska 53	Przeglądy i pomiary elektryczne	40		
16	AON	Górska 55	Przeglądy i pomiary elektryczne	30		
17	AON	Górska 59	Przeglądy i pomiary elektryczne	78		
18	AON	Górska 61	Przeglądy i pomiary elektryczne	46		
19	AON	Górska 67	Przeglądy i pomiary elektryczne	46		
20	AON	Górska 69	Przeglądy i pomiary elektryczne	30		
21	AON	Leśna Góra 5	Przeglądy i pomiary elektryczne	92		

22	AON	Leśna Góra 8	Przeglądy i pomiary elektryczne	37		
23	AON	Leśna Góra 23	Przeglądy i pomiary elektryczne	37		
24	AOWD	Chrobrego 10	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	4		
25	AOWD	Chrobrego 12	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	4		
26	AOWD	Chrobrego 18/20	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	4		
27	AOWD	Danusi 4 A	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	1		
28	AOWD	Lelewela 21/22	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	4		
29	AOWG	R.Ostrowskiej 4	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	6		
30	AOWG	Partyzantów 91/93	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	3		
31	AOWG	Partyzantów 99	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	2		
32	AOWG	Partyzantów 101	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	2		
33	AOWG	Partyzantów 109	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	2		
34	AOWG	Reymonta 17	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	2		
35	AOWG	Słowackiego 36 A	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	1		
36	AOWG	Słowackiego 40 A	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	1		
37	AOWG	Słowackiego 61	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	3		
38	AOWG	Zamenhoffa 18	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	5		
39	AOWG	Batorego 33	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	4		
40	AOWG	Batorego 34	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	1		
41	AOWG	Batorego 37	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	5		
42	AOWG	Grunwaldzka 92/98	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	4		
43	AON	Górska 5	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	1		
44	AON	Górska 53	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	2		
45	AON	Górska 55	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	2		
46	AON	Górska 57	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	2		
47	AON	Górska 65	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	14		
48	AON	Górska 69	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	1		
49	AON	Górska 71	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	1		
50	AON	Leśna Góra 5	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	11		
51	AON	Leśna Góra 25	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	6		
52	AON	Mazowiecka 3	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	1		
53	AON	Mazowiecka 5	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	1		
54	AON	Trawki 9-17	Przeglądy i pomiary instalacji odgrom.	5		
55	AOWG	Leśny Stok 4	Wymiana instalacji przy r.dach. + uziom			
56	AOWG	R.Ostrowskiej 2	Wymiana instalacji przy r.dach. + uziom			
57	AON	Mazowiecka 5	Wymiana instalacji przy r.dach. + uziom			
58	AOWG	Partyzantów 99	Wymiana instalacji przy r.dach. + uziom			
	X		Razem		2 538 840,00	43 453,00
	X		Razem AON+AOW			2 582 293,00
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych - symbol 812						
	X			0,00	0,00	0,00
	X		Razem AON+AOW			0,00
Remonty dźwigów - symbol 818						
1	AON	Górska 37 A	Wymiana aparatów sterowych z falownikiem i ograniczników prędkości	2 kpl		
2	AON	Leśna Góra 5 A	Wymiana aparatów sterowych z falownikiem i ograniczników prędkości	2 kpl		
	X		Razem		0,00	184 000,00
	X		Razem AON+AOW			184 000,00
Ekspertyzy, opinie , orzeczenia techniczne - symbol 822						
1	AON	AON	Przegląd inst. gazowych z naprawą	kpl		
2	AOWG	AOWG	Przegląd inst. gazowych z naprawą	kpl		
3	AOWD	AOWD	Przegląd inst. gazowych z naprawą	kpl		
4	AOWG	AOWG	Przegląd przewodów dym. komin. i went.	kpl		
5	AON	AON	Przegląd przewodów dym. komin. i went.	kpl		
6	AOWD	AOWD	Przegląd przewodów dym. komin. i went.	kpl		
7	AOW		Przekucia i naprawy			
	X		Razem		66 000,00	44 000,00
	X		Razem AON+AOW			110 000,00

Szkody - symbol 824						
			wg potrzeb			
	X		Razem		3 000,00	3 000,00
	X		Razem AON+AOW			6 000,00
Prace projektowe - symbol 823						
1	AOWD	os Partyzantów	Projekt sieci cw. i cyrkulacji			
	X		Razem		50 000,00	0,00
	X		Razem AON+AOW			50 000,00
Dyżury konserwatorskie - pogotowie 819						
	X		Razem		22 000,00	22 000,00
	X		Razem AON+AOW			44 000,00
I	Ogółem				1 809 884,00	786 453,00
					2 596 337,00	
Remont i modernizacja inst. i sieci CO - symbol 805						
1	AON		Wymiana zaworów	1.250 szt		
	X		Razem		0,00	250 000,00
	X					250 000,00
Wymiana okien korytarzowych , drzwi zewnętrznych - symbol 810						
1	AOWG	Batorego 39 A i B	drzwi zew. ciepłe	2 szt.		
2	AOWG	Batorego 37 A i B	drzwi zew. ciepłe	2 szt.		
3	AOWG	Batorego 35 A i B	drzwi zew. ciepłe	2 szt.		
4	AOWG	Grunwaldzka 92/98	drzwi zew. ciepłe oraz zimne	2 szt.		
	X		Razem		55 000,00	0,00
	X		Razem AON+AOW			55 000,00
Docieplenie budynków - symbol 816						
1	AON	Mazowiecka 3 A z 2022 +	Uzupełnienie dociepl.			
	X		Razem		0,00	100 000,00
	X		Razem AON+AOW			100 000,00
II	Ogółem program oszczędzania energii				55 000,00	350 000,00
					405 000,00	
Rezerwa						
1	AOW		Rezerwa AOW		257 700,00	
2	AON		Rezerwa AON			260 963,00
III					257 700,00	260 963,00
						518 663,00
IV	Ogółem F. remontowy				2 122 584,00	1 397 416,00
					3 520 000,00	
					3 520 000,00	
					3 520 000,00	
					0,00	
zatwierdzono Uchwałą nr 17/23 z dnia 18.12.2023 r.						